都市公園施設長寿命化計画

令和５年　１月　改定

愛知県津島市建設産業部都市整備課

１．都市公園整備状況

（平成 29 年 1 月 1 日時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
12 ヶ所	30.51ha	4.8 ㎡/人

２．計画期間　〔平成 30 年度～平成 39 年度（10 箇年）〕

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	12

②選定理由

管理対象都市公園は、「都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地）」を設定する。

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
138	225	168	67	3	24	58

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
1743	0	80	2506

②これまでの維持管理状況

・東公園以外の 11 公園の施設全般については、委託する業者が日常点検を実施。
・東公園以外の 11 公園の遊具については、委託する専門業者が年１回の安全検査、年２回の保守点検を実施。
・東公園の施設全般については、指定管理者による週 1 回の日常点検の実施。また、遊具については、委託する専門業者が定期点検を年１回実施。
・東公園の遊具については、委託する専門業者が安全検査を年１回、保守点検を年２回実施。

③選定理由

津島市内の全都市公園（N=12 公園）を選定した。

年　度	内　　容
平成 28 年度	・公園台帳の整理 ・予備調査の実施 ・遊具、一般施設、建築物等の健全度調査の実施および健全度・緊急度判定の実施 ・公園施設長寿命化計画の策定

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要

点検調査は平成 28 年 9 月から平成 28 年 12 月の期間に実施した。

① 一般施設、土木構造物、建築物

国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。健全度調査は遊具を除く 2,439 施設のうち予防保全型管理の候補とした 199 施設について実施した。

a.一般施設（163）　A 判定:55 施設、B 判定:62 施設、C 判定:43 施設、D 判定: 3 施設
c.土木構造物（7）　A 判定: 5 施設、B 判定: 2 施設、C 判定: 0 施設、D 判定: 0 施設
d.建築物（11）　A 判定: 1 施設、B 判定: 9 施設、C 判定: 1 施設、D 判定: 0 施設
e.設備施設（18）　A 判定: 0 施設、B 判定:15 施設、C 判定: 3 施設、D 判定: 0 施設

②遊具等

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。

遊具に関しては、健全度調査にて劣化判定 D が出た施設を使用禁止にすることで、対応をしている。

b.遊具等（67）　A 判定: 1 施設、B 判定:49 施設、C 判定:16 施設、D 判定: 1 施設

６．日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、指定管理者（東公園）及び津島市シルバー人材センター会員（東公園以外の 11 公園）により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

清掃等は、指定管理者及び津島市シルバー人材センターに委託し、実施する。

a.一般施設、c.土木構造物、d.建築物等

・日常点検の際、安全面で問題となる施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また、対象施設の健全度調査を実施し、設備の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b.遊具等

・日常点検及び年１回以上実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
・安全利用面で問題となる施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もし

くは更新を位置づけた上で措置を行う。

e. その他設備等

・法で定める年１回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

７．公園施設の長寿命化のための基本方針

①予防保全型に類型した施設

a. 一般施設等、c. 土木構造物

・出来るだけ健全度がＢ時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。

・事後保全・予防保全の類型は、公園施設ごとの管理類型の例などを参考にして確定する。

・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（a. 一般施設、c. 土木構造物、d. 建築物）については、５年に１回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

b. 遊具等、e. その他設備等

・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。

・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。

d. 建築物等

・100 ㎡を越える特殊建築物は法で定める３年に１回以上の定期点検を実施し、健全度調査として活用する。また、津島市で定める公共施設等総合管理計画などの更新計画に従い長寿命化対策を実施する。

②事後保全型に類型した施設

・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。

・ユニバーサルデザインに対応していない施設が多いことから、施設更新時には、ユニバーサルデザインに対応した施設とする。

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※　別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式２「都市公園別」）による

様式２　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

管理番号	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
							H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
1	管理施設	建築物	管理事務所（天王川公園）	52.56㎡	屋根	H48					更新＆撤去					
					外装	H48										
					内装	H48										
					躯体	H48										
					基礎	H48										
					機械設備	H48										
					電気設備	H48										
					外構	H48										
2	便益施設	建築物	便所1（天王川公園）	58.60㎡	屋根	H79			定期修繕							
					外装	H79		定期修繕								
					内装	H79				定期修繕						
					躯体	H79										
					基礎	H79										

様式2　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

管理番号	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
							H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
					機械設備	H79						定期修繕				
					電気設備	H79				定期修繕						
					外構	H79									定期修繕	
3	便益施設	建築物	便所2（天王川公園）	105.38㎡	屋根	H84	定期修繕						定期修繕			
					外装	H84				定期修繕						
					内装	H84				定期修繕						
					躯体	H84										
					基礎	H84										
					機械設備	H84							定期修繕	定期修繕		
					電気設備	H84									定期修繕	
					外構	H84										定期修繕

様式2　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

管理番号	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
							H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
4	便益施設	建築物	便所3（天王川公園）	28.80㎡	屋根	H45	定期修繕						定期修繕			
					外装	H45	定期修繕						定期修繕			
					内装	H45		定期修繕								
					躯体	H45										
					基礎	H45										
					機械設備	H45										
					電気設備	H45			定期修繕							
					外構	H45										定期修繕
5	便益施設	建築物	便所1（東公園）	31.36㎡	屋根	H59	定期修繕							定期修繕		
					外装	H59	定期修繕									
					内装	H59			定期修繕							
					躯体	H59										
					基礎	H59										
					機械設備	H59										

様式２　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

管理番号	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
							H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
					電気設備	H59			定期修繕							
					外構	H59										定期修繕
6	便益施設	建築物	便所２（東公園）	16.92㎡	屋根	H49		定期修繕						定期修繕		
					外装	H49			定期修繕							
					内装	H49			定期修繕							
					躯体	H49										
					基礎	H49										
					機械設備	H49	定期修繕									
					電気設備	H49			定期修繕							
					外構	H49										定期修繕
7	管理施設	建築物	管理事務所（海西公園）	13.25㎡	屋根	H41			定期修繕							
					外装	H41			定期修繕							
					内装	H41			定期修繕							
					躯体	H41										

様式2　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

管理番号	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
							H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
					基礎	H41										
					機械設備	H41										
					電気設備	H41			定期修繕							
					外構	H41										
8	便益施設	建築物	便所（海西公園）	8.18㎡	屋根	H66			定期修繕							
					外装	H66			定期修繕							
					内装	H66			定期修繕							
					躯体	H66										
					基礎	H66										
					機械設備	H66										
					電気設備	H66										定期修繕
					外構	H66										定期修繕

様式2　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

管理番号	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
							H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
9	便益施設	建築物	便所（市民の森）	5.67㎡	屋根	H48			定期修繕					定期修繕		
										定期修繕						
					内装	H48	定期修繕									
					躯体	H48										
					基礎	H48										
					機械設備	H48	定期修繕									
					電気設備	H48					定期修繕					
					外構	H48										定期修繕
10	便益施設	建築物	便所（東洋町公園）	5.50㎡	屋根	H79					定期修繕					定期修繕
					外装	H79				定期修繕						
					内装	H79					定期修繕					
					躯体	H79										
					基礎	H79										
					機械設備	H79	定期修繕									

様式2　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

管理番号	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
							H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
					電気設備	H79					定期修繕					
					外構	H79										定期修繕
11	便益施設	建築物	便所（南本町公園）	31.05㎡	屋根	H84	定期修繕					定期修繕				
					外装	H84	定期修繕								定期修繕	
					内装	H84	定期修繕									
					躯体	H84										
					基礎	H84										
					機械設備	H84						定期修繕				
					電気設備	H84					定期修繕					
					外構	H84										定期修繕

概算費用合計（千円）：	35,218

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 天王川公園（総合公園）供用年度：昭和14年6月24日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 緊急度	管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等) 維持保全	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等) 補修	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
修景施設	湊橋001	湊橋	1 基	コンクリート・ﾎ	H14	14	60	H27	【健全度A】 ・塗装剥げ有	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H75										
修景施設	霞橋001	霞橋	1 基	コンクリート・ﾎ	H12	16	60	H27	【健全度A】 ・高欄汚れ有	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H73										
修景施設	浮橋001	浮橋	1 基	コンクリート・ﾎ	H5	23	60	H27	【健全度A】 ・床に欠け有 ・銀千鳥書きヘアークラック	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H66										
修景施設	影橋001	影橋	1 基	石	S46	45	38	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
修景施設	浪橋001	浪橋	1 基	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾎ	H15	13	60	H27	【健全度A】 ・柱クラック有	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H76										
修景施設	橋1001	橋1	1 基	コンクリート	S46	45	60	H27	【健全度B】 ・取付金具、塗装劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H44										
修景施設	橋2001	橋2	1 基	コンクリート	S45	46	60	H27	【健全度B】 ・高欄欠け有	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H43										
修景施設	藤棚1001	藤棚1	1 ヶ所	鉄パイプ	S57	34	27	H27	【健全度C】 ・地際部に断面減少が発生している。（劣化c） ・梁部に部分的に断面減少が発生している。（劣化c） ・支柱部根巻きCo欠け１ヶ所（劣化c） ※塗装はされているが、全体的に断面減少が生じている。部分的に孔食が発生している。	高	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H35						撤去 設置				
修景施設	藤棚2001	藤棚2	1 ヶ所	鉄パイプ	H19	9	27	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ判定なし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H47										
修景施設	藤棚3001	藤棚3	1 ヶ所	ぎ木・鉄	H16	12	47	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ判定なし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H64										
管理施設	公園灯67001	公園灯67	1 基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42										
管理施設	公園灯68001	公園灯68	1 基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42										
修景施設	藤棚4001	藤棚4	1 ヶ所	ぎ木・鉄	S57	34	47	H27	【健全度D】 ・支柱、梁にクラック、浮きが多数ありCO片落下の可能性がある。（劣化c） ・鋼材露出部に於いて母材孔食がある（劣化ｄ） ※目視出来ない部分（補修済箇所含む）に於いても全体的に母材孔食並びに著しい断面減少が進行している可能性がある。	高	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H30	撤去 設置	設置									
修景施設	藤棚5001	藤棚5	1 ヶ所	ぎ木・鉄	S57	34	47	H27	【健全度D】 ・支柱、梁部に艇不コンクリートに顕著なひび割れが発生している。（劣化c）	高	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H35						撤去 設置				
休養施設	友愛の家001	友愛の家	1 ヶ所	RC造	S51	40	47	H27	【健全度A】 ・特に広し	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
休養施設	休憩所1001	休憩所1	1 ヶ所	RC造	S45	46	47	H27	【健全度A】 ・汚れ有 ・屋根に落ち葉が堆積	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
休養施設	休憩所2001	休憩所2	1 ヶ所	RC造	S45	46	47	H27	【健全度A】 ・ヘアークラック発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
休養施設	休憩所3001	休憩所3	1 ヶ所	RC造	S45	46	47	H27	【健全度A】 ・瓦に一部破損	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
休養施設	休憩所4001	休憩所4	1 ヶ所	木造	S45	46	22	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
遊戯施設	2連鉄棒001	2連鉄棒	1 基	鉄	S45	46	15	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ及び、ハザード3判定なし	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	スプリング遊具1001	スプリング遊具1	1 基	鉄	H22	6	10	H27	【健全度D】 ・要修繕　今回点検時点でスプリングの破損に伴い使用禁止されていた。（劣化d） ・ハザード3判定はなし	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H30	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査 塗装	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	スプリング遊具2001	スプリング遊具2	1 基	鉄	H22	6	10	H27	【健全度B】 ・ハザード3判定なし	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	4連ブランコ001	4連ブランコ	1 基	鉄	H19	9	15	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ及び、ハザード3判定なし ・観察　吊り部材チェーンのねじれに注意が必要８ヶ所（劣化b）	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	すべり台001	すべり台	1 基	FRP	H26	2	15	H27	【健全度C】 ・要修繕　側面部品欠損1ヶ所（劣化c） ・ハザード3判定なし	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H32	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	塗装 健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	複合遊具001	複合遊具	1 基	鉄	H22	6	15	H27	【健全度C】 ・要改修　転倒が想定される箇所に基礎の露出有り（ハザード3） ・パーチカルラダー　パネル固定ボルト１ヶ所欠損　（劣化c）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H33	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査 塗装	健全度調査
遊戯施設	砂場001	砂場	1 基	コンクリート	H22	6	15	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ及び、ハザード3判定なし	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	サイクルステーション001	サイクルステーション	1 基	鉄	H20	8	15	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ及び、ハザード3判定なし ・観察　ペダル継手回転部腐食（劣化b）	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	ぶらぶらストレッチ001	ぶらぶらストレッチ	1 基	鉄	H22	6	15	H27	【健全度C】 ・要修繕　説明板、文字消え（劣化c） ・要修繕　衝撃吸収材など欠損1ヶ所、劣化１ヶ所（劣化c） ・ハザード3判定なし	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H32	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	塗装 健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	バランス円盤001	バランス円盤	1 基	鉄	H20	8	15	H27	【健全度C】 ・要修繕　円盤部、廃棄に伴う著しいがたつき（劣化c） ・要修繕　円盤部、表面中央部にある球欠損1ヶ所（劣化c） ・要修繕　表示板、サイン部　欠損１ヶ所（劣化c） ・ハザード3判定はなし	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H32	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査 塗装	健全度調査	健全度調査
教養施設	野外ステージ001	野外ステージ	1 ヶ所	コンクリート	H4	24	45	H27	【健全度A】 ・一部タイルに欠け	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H50						改修				
管理施設	放送用スピーカー1001	放送用スピーカー1	1 基	鉄	S54	37	15	H27	【健全度B】 ・錆び発生、塗装劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	放送用スピーカー2001	放送用スピーカー2	1 基	鉄	S54	37	15	H27	【健全度B】 ・取付金具に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	放送用スピーカー3001	放送用スピーカー3	1 基	鉄	S54	37	15	H27	【健全度A】 ・取付金具に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	放送用スピーカー4001	放送用スピーカー4	1 基	鉄	S54	37	15	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	放送用スピーカー5001	放送用スピーカー5	1 基	鉄	S54	37	15	H27	【健全度A】 ・ケース下部にカビ発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	浄化槽1001	浄化槽1	1 ヶ所	コンクリート	S45	46	30	H27	【健全度B】 ・鉄部に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	浄化槽2001	浄化槽2	1 ヶ所	コンクリート	S58	33	30	H27	【健全度B】 ・鉄部に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	浄化槽3001	浄化槽3	1 ヶ所	コンクリート	S45	46	30	H27	【健全度C】 ・マンホールが不安定	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H36							撤去 設置			
管理施設	浄化槽5001	浄化槽5	1 ヶ所	コンクリート	H5	23	30	H27	【健全度B】 ・鉄部に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	水門1001	水門1	1 ヶ所	木・鉄	S45	46	25	H27	【健全度A】 ・鋼製板蓋に錆び	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯1001	公園灯1	1 基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯2001	公園灯2	1 基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度D】 ・開口蓋に錆びが発生し、蓋への浸食が懸念される	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯3001	公園灯3	1 基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等		主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										
									年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
管理施設	公園灯4001	公園灯4	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度C】 ・開口蓋に錆びが発生し、蓋への浸食が懸念される	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯5001	公園灯5	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯6001	公園灯6	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯9001	公園灯9	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯10001	公園灯10	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯11001	公園灯11	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯15001	公園灯15	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯16001	公園灯16	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度C】 ・開口蓋に錆びが発生し、蓋への浸食が懸念される	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯17001	公園灯17	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯18001	公園灯18	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度C】 ・開口蓋に錆びが発生し、蓋への浸食が懸念される	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯19001	公園灯19	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度C】 ・開口蓋に錆びが発生し、蓋への浸食が懸念される	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯20001	公園灯20	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯21001	公園灯21	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・グローブが破損、各部に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯22001	公園灯22	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯23001	公園灯23	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷り が発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯24001	公園灯24	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯25001	公園灯25	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯26001	公園灯26	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯27001	公園灯27	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯28001	公園灯28	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯29001	公園灯29	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯30001	公園灯30	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯31001	公園灯31	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯32001	公園灯32	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯33001	公園灯33	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯34001	公園灯34	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・グローブが破損、各部に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯35001	公園灯35	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯36001	公園灯36	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯37001	公園灯37	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯38001	公園灯38	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・つけ下げの犠に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯39001	公園灯39	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・つけ下げの犠に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯40001	公園灯40	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度C】 ・開口蓋に錆びが発生し、蓋への浸食が懸念される	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯41001	公園灯41	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯42001	公園灯42	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・つけ下げの犠に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯43001	公園灯43	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・つけ下げの犠に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯44001	公園灯44	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・固定ボルトが錆びており、交換が望ましい	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯45001	公園灯45	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯46001	公園灯46	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雾干の汚れ	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯47001	公園灯47	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・固定ボルトが錆びており、交換が望ましい	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯48001	公園灯48	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雾干の汚れ	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯49001	公園灯49	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・塗装が退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯50001	公園灯50	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度C】 ・支柱全体に錆びが発生し、銅管の劣化が懸念される	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯51001	公園灯51	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・つけ下げの犠に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯52001	公園灯52	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯53001	公園灯53	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・固定ボルトが錆びており、交換が望ましい	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯54001	公園灯54	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・つけ下げの犠に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯55001	公園灯55	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度B】 ・灯具に雷り、支柱に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯56001	公園灯56	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯57001	公園灯57	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・灯具に雷りが発生、塗装の退色	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯58001	公園灯58	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯59001	公園灯59	1	基	鉄	S45	46	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40											
管理施設	公園灯60001	公園灯60	1	基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42											
管理施設	公園灯61001	公園灯61	1	基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42											
管理施設	公園灯62001	公園灯62	1	基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42											
管理施設	公園灯63001	公園灯63	1	基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42											
管理施設	公園灯64001	公園灯64	1	基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42											
管理施設	公園灯65001	公園灯65	1	基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42											
管理施設	公園灯66001	公園灯66	1	基	鉄	H23	5	18	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H42											

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 東公園（運動公園）供用年度：昭和49年2月20日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
修景施設	藤棚1002	藤棚1	1 ヶ所	ぎ木	S48	43	47	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ判定なし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
修景施設	藤棚2002	藤棚2	1 ヶ所	ぎ木	S48	43	47	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ判定なし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
修景施設	藤棚3002	藤棚3	1 ヶ所	ぎ木	S48	43	47	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ判定なし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
休養施設	休憩所1002	休憩所1	1 ヶ所	ぎ木	S48	43	47	H27	【健全度A】 ・特になし	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
休養施設	休憩所2002	休憩所2	1 ヶ所	コンクリート	S48	43	47	H27	【健全度B】 ・床一部剥れ、クラック発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
遊戯施設	複合遊具1001	複合遊具1	1 基	鉄	H21	7	15	H27	【健全度C】 ・要修繕　ロープウニイ、ケーブル破損素線切れ多数ヶ所、緩衝装置タイヤの破損２ヶ所(劣化c) ・要観察　滑車部摩耗腐食、握り部点検不可。 ・要修繕　ネット手すり部、からげロープ摩耗断線(劣化c)・継手部ボルトの欠損１ヶ所(劣化c) ・ハザード3判定なし	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H32	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査 塗装	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	複合遊具2001	複合遊具2	1 基	鉄	H5	23	15	H27	【健全度C】 ・要改修　出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと（ハザード3)ステンレスすべり台 ・要修繕　床部、接続部に断面減少が発生(劣化c) ・要修繕　床部ブリッジ側面部、断面脚懐、接続部床板、ボルト部、断面減少が発生(劣化c) ・要修繕　チューブすべり台、ひび割れ３パーツ、ボルト欠損１ヶ所（劣化c) ※全体的に被覆の劣化割れが進行	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H34	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査 塗装
遊戯施設	2連ブランコ001	2連ブランコ	1 基	鉄	H21	7	15	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ及び、ハザード3判定なし	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
管理施設	キュービクル1001	キュービクル1	1 ヶ所	FRP	H2	26	25	H27	【健全度C】 ・全体的に錆び発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	キュービクル2001	キュービクル2	1 ヶ所	FRP	H3	25	25	H27	【健全度B】 ・全体的に錆び、汚れ発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	キュービクル3001	キュービクル3	1 ヶ所	FRP	S55	36	25	H27	【健全度B】 ・全体的に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	合併処理槽001	合併処理槽	1 ヶ所	コンクリート	H2	26	30	H27	【健全度B】 ・鉄部に錆び	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	国旗掲揚塔001	国旗掲揚塔	1 ヶ所	アルミ・コンクリート	S48	43	27	H27	【健全度B】 ・地面タイル剥れ	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯1002	公園灯1	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯3002	公園灯3	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・灯具のグローブが破損、開口蓋のボルトが欠損	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯4002	公園灯4	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・灯具のグローブが破損、開口蓋のボルトが欠損	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯5002	公園灯5	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・灯具のグローブが破損、開口蓋のボルトが欠損	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯6002	公園灯6	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・灯具のグローブが破損、開口蓋のボルトが欠損	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯7001	公園灯7	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯8001	公園灯8	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度B】 ・灯具に錆り、支柱に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯10002	公園灯10	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度B】 ・灯具に錆り、支柱に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯11002	公園灯11	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯12001	公園灯12	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯13001	公園灯13	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯14001	公園灯14	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・灯具のグローブが破損、開口蓋のボルトが欠損	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯15002	公園灯15	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・灯具のグローブが破損、開口蓋のボルトが欠損	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯16002	公園灯16	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯17002	公園灯17	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯18002	公園灯18	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度B】 ・灯具に錆り、支柱に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯19002	公園灯19	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯20002	公園灯20	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯21002	公園灯21	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯22002	公園灯22	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯23002	公園灯23	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度B】 ・灯具に錆り、支柱に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯24002	公園灯24	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯25002	公園灯25	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯26002	公園灯26	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯27002	公園灯27	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯28002	公園灯28	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯29002	公園灯29	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度B】 ・支柱の塗装が劣化、錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯30002	公園灯30	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度B】 ・支柱の塗装が劣化、錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯31002	公園灯31	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・灯具のグローブが破損、開口蓋のボルトが欠損	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H37								撤去 設置		
管理施設	公園灯32002	公園灯32	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯33002	公園灯33	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯34002	公園灯34	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯35002	公園灯35	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯36002	公園灯36	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
管理施設	公園灯37002	公園灯37	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度B】 ・灯具に錆り、支柱に錆びが発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯38002	公園灯38	1 基	鉄	S48	43	18	H27	【健全度C】 ・支柱に若干の錆びが発生	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
管理施設	浄化槽1002	浄化槽1	1　ヶ所	コンクリート	S57	34	30	H27	【健全度B】 ・鉄部に錆び発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	浄化槽2002	浄化槽2	1　ヶ所	コンクリート	H9	19	30	H27	【健全度B】 ・内部に雑草が発生	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	消火栓1001	消火栓1	1　基	鉄	S48	43	30	H27	【健全度B】 ・鉄部に発錆 ・土砂堆積	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	消火栓2001	消火栓2	1　基	鉄	S48	43	30	H27	【健全度B】 ・蓋の鎖が脱落 ・土砂堆積	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	消火栓3001	消火栓3	1　基	鉄	S48	43	30	H27	【健全度B】 ・塗装劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	消火栓4001	消火栓4	1　基	鉄	S48	43	30	H27	【健全度B】 ・土砂堆積	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 海西公園（近隣公園）供用年度：平成01年5月1日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
修景施設	藤棚3003	藤棚3	1 ヶ所	ぎ木	H1	27	47	H27	【健全度C】 ・支柱部絡木コンクリートに顕著なひび割れが発生（劣化c）	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	
休養施設	休憩所001	休憩所	1 ヶ所	木造	H1	27	22	H27	【健全度C】 ・支柱部腐木コンクリートに顕著なひび割れが発生（劣化c）	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
遊戯施設	2連シーソー001	2連シーソー	1 基	鉄	H2	26	15	H27	【健全度C】 ・要改修　落下、転倒が想定される箇所に基礎の露出有り（ハザード3） ・要修繕　腐朽木板1枚に腐朽有り（劣化c） ・要修繕、緩衝部タイヤ1ヶ所割れ亀裂有り(劣化c)	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H36	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	3連鉄棒001	3連鉄棒	1 基	鉄	H2	26	15	H27	【健全度B】 ・要改修　落下、転倒が想定される箇所に基礎の露出有り（ハザード3） ・劣化ｃ、ｄ判定なし ・支柱部継手部　内部に腐食　握り部腐食サビ発生(劣化b)	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	4連ブランコ002	4連ブランコ	1 基	鉄	H2	26	15	H27	【健全度B】 ・要改修　落下、転倒が想定される箇所に基礎の露出有り（ハザード3） ・劣化ｃ、ｄ判定なし ・支柱部　地際以外の継手部内部の腐食(劣化b)	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	砂場002	砂場	1 基	コンクリート	H2	26	15	H27	【健全度B】 ・劣化ｃ、ｄ及び、ハザード3判定なし	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	すべり台002	すべり台	1 基	鉄	H2	26	15	H27	【健全度C】 ・要改修　出発部と滑降部との継ぎ目に有害な隙間有り（ハザード3） ・要改修　落下、転倒が想定される箇所に基礎の露出有り（ハザード3） ・要修繕　登行部の地際部、手すり部に腐食による部分的な断面欠損有り（劣化c）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H36	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査
運動施設	バックネット001	バックネット	1 基	鉄	H1	27	15	H27	【健全度B】 ・塗装劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	浄化槽001	浄化槽	1 ヶ所	FRP	H1	27	30	H27	【健全度B】 ・鉄部に錆び	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯1003	公園灯1	1 基	鉄	H1	27	18	H27	【健全度B】 ・灯具のグローブ劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯2002	公園灯2	1 基	鉄	H1	27	18	H27	【健全度B】 ・灯具のグローブ劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯3003	公園灯3	1 基	鉄	H1	27	18	H27	【健全度B】 ・安定器の開口蓋の錆が進んでいるため、錆による欠損が懸念される	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯4003	公園灯4	1 基	鉄	H1	27	18	H27	【健全度B】 ・灯具のグローブ劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯5003	公園灯5	1 基	鉄	H1	27	18	H27	【健全度B】 ・灯具のグローブ劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯6003	公園灯6	1 基	鉄	H1	27	18	H27	【健全度B】 ・灯具のグローブ劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯7002	公園灯7	1 基	鉄	H1	27	18	H27	【健全度B】 ・灯具のグローブ劣化	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 老松公園（街区公園）供用年度：昭和57年6月1日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
遊戯施設	４連ブランコ001	４連ブランコ	1　基	鉄	S57	34	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） ・劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	２連すべり台001	２連すべり台	1　基	鉄	S57	34	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） ・出発部と滑降部との継ぎ目に有害な隙間（ハザード3） ・劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去設置
遊戯施設	４連鉄棒001	４連鉄棒	1　基	鉄	S57	34	15	H28	【健全度B】 ・ハザード3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去設置
遊戯施設	砂場003	砂場	1　基	コンクリート	S57	34	15	H28	【健全度C】 ・ハザード3判定ありません ・亜鉛縁　砂場枠割れによるグラツキ（劣化ｃ）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H36	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査 砂洗浄入替
遊戯施設	メリーゴーランド001	メリーゴーランド	1　基	鉄・木材	S57	34	15	H28	【健全度C】 ハザード3及判定ありません ・着座部板腐食穴き（劣化ｃ） ・ボルト緩み（劣化ｃ）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H36	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	雲梯001	雲梯	1　基	鉄	S57	34	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去設置
遊戯施設	２連シーソー001	２連シーソー	1　基	鉄・木材	S57	34	15	H28	【健全度C】 ハザード3判定ありません ・緩衝材がないので設置してください（劣化ｃ）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H36	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	ヒコーキジャングル001	ヒコーキジャングル	1　基	鉄	S57	34	15	H28	【健全度B】 ・ハザード3　頭部胴体挟み込み、Ｖ字型開口部、露出基礎への直接落下 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去設置
管理施設	公園灯１001	公園灯１	1　基	鉄	S57	34	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯２001	公園灯２	1　基	鉄	S57	34	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 金柳公園（街区公園）供用年度：昭和49年4月1日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
遊戯施設	すべり台003	すべり台	1　基	鉄・ステンレス	S49	42	15	H28	【健全度B】 ハザード3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	回転ジム001	回転ジム	1　基	鉄	S49	42	15	H28	【健全度B】 ・頭部胴体の挟み込み（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	４連ブランコ002	４連ブランコ	1　基	鉄	S49	42	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません ※児童用に幼児用着座部の為平板型をおすすめします。	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	４連鉄棒002	４連鉄棒	1　基	鉄	S49	42	15	H28	【健全度B】 露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	リングジャングル001	リングジャングル	1　基	鉄	S49	42	15	H28	【健全度B】 ・Ｖ字型開口部（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	砂場004	砂場	1　基	コンクリート	S49	42	15	H28	【健全度C】 ハザード3判定ありません ・砂場枠割れ割れ多数（劣化ｃ）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H32	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	砂洗浄入替 健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査 砂洗浄入替	健全度調査
遊戯施設	シーソー001	シーソー	1　基	鉄・木材	S49	42	15	H28	【健全度C】 ハザード3判定ありません ・腐部　ｸﾞﾘｯﾌﾟ付根重度腐朽穴グラツキ有り（劣化ｃ） ・緩衝材がありません設置が望ましい（劣化ｃ）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H32	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	塗装 健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
管理施設	公園灯001	公園灯	1　基	鉄	S49	42	18	H28	【健全度A】 健全です	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 今市場公園（街区公園）供用年度：昭和54年3月26日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
修景施設	藤棚001	藤棚	1 ヶ所	コンクリート	S53	38	47	H28	【健全度D】 ・鋼材露出部において母材孔食あり（劣化d）	高	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H32			撤去 設置							
遊戯施設	４連ブランコ003	４連ブランコ	1 基	鉄	S53	38	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	３連鉄棒001	３連鉄棒	1 基	鉄	S53	38	15	H28	【健全度C】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H32	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	塗装 健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	２連シーソー002	２連シーソー	1 基	鉄・木材	S53	38	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） ・腐部　ｸﾞﾘｯﾌﾟ付根腐朽によるグラツキ（劣化ｃ） ・緩衝部　緩衝材なし（劣化ｃ）	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	すべり台004	すべり台	1 基	鉄・ステンレス	S53	38	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	メリーゴーランド002	メリーゴーランド	1 基	鉄	S53	38	15	H28	【健全度B】 ハザード3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません ※ｼｬﾌﾄｱｯﾌﾟ不動の為点検不可ヶ所あり	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	サークルステップ001	サークルステップ	1 ヶ所	コンクリート	S53	38	15	H28	【健全度B】 ハザード3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	砂場005	砂場	1 基	コンクリート	S53	38	15	H28	【健全度B】 ハザード3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
管理施設	公園灯１002	公園灯１	1 基	鉄	S53	38	18	H28	【健全度A】 健全です	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯２002	公園灯２	1 基	鉄	S53	38	18	H28	【健全度A】 健全です	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯３001	公園灯３	1 基	鉄	S53	38	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯４001	公園灯４	1 基	鉄	S53	38	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯５001	公園灯５	1 基	鉄	S53	38	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません ※再塗装推奨	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 大坪公園（街区公園）供用年度：昭和57年6月1日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
遊戯施設	４連ブランコ004	４連ブランコ	1　基	鉄	S57	34	15	H28	【健全度B】 ハザードS及び劣化ｃ、ｄ判定ありません ※境界柵　端部に中間用継手使用	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	３連鉄棒002	３連鉄棒	1　基	鉄	S57	34	15	H28	【健全度B】 ハザードS及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	砂場006	砂場	1　基	コンクリート	S57	34	15	H28	【健全度B】 ハザードS及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
管理施設	公園灯１003	公園灯１	1　基	鉄	S57	34	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯２003	公園灯２	1　基	鉄	S57	34	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
遊戯施設	すべり台005	すべり台	1　基	コンクリート	H26	2	15	H28	【健全度A】 健全です	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H42	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 南本町公園（街区公園）供用年度：昭和59年3月30日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
修景施設	藤棚002	藤棚	1 ヶ所	コンクリート	S58	33	47	H28	【健全度D】 ・支柱、梁にクラック、浮きが多数あり00片落下の可能性があります。（劣化c） ・鋼材露出部に於いて母材孔食があります（劣化ｄ） ※目視出来ない部分（補修済箇所含む）に於いても全体的に母材孔食並びに著しい断面減少が進行している可能性があります。	高	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H32			撤去 設置								
遊戯施設	４連ブランコ005	４連ブランコ	1 基	鉄	S58	33	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H39	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置
遊戯施設	３連鉄棒003	３連鉄棒	1 基	鉄	S58	33	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	すべり台006	すべり台	1 基	鉄・ステンレス	S58	33	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） ・出発部と滑降部との継ぎ目に有害な隙間（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	ロッキング遊具001	ロッキング遊具	1 基	鉄	S58	33	15	H28	【健全度B】 ハザードＨ3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	砂場007	砂場	1 基	コンクリート	S58	33	15	H28	【健全度B】 ハザードＨ3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
管理施設	公園灯１004	公園灯１	1 基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯２004	公園灯２	1 基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度A】 健全です	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯３002	公園灯３	1 基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度A】 健全です	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯４002	公園灯４	1 基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度A】 健全です	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯５002	公園灯５	1 基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度A】 健全です	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯６001	公園灯６	1 基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度A】 健全です	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	浄化槽002	浄化槽	1 ヶ所	コンクリート	S58	33	30	H28	【健全度B】 流入槽に汚物の滞留がみられ、内部に草が繁殖している。	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 東洋町公園（街区公園）供用年度：昭和61年5月23日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
修景施設	藤棚003	藤棚	1 ヶ所	コンクリート	S61	30	47	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H46										
遊戯施設	４連ブランコ006	４連ブランコ	1 基	鉄	S61	30	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません ※児童用に幼児用着座部の為平板型をおすすめします	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	すべり台007	すべり台	1 基	鉄・ステンレス	S61	30	15	H28	【健全度C】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） ・出発部床腐食穴1ヶ所（劣化ｃ）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H36	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	３連鉄棒004	３連鉄棒	1 基	鉄	S61	30	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	砂場008	砂場	1 基	コンクリート	S61	30	15	H28	【健全度B】 ハザード3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
管理施設	公園灯１005	公園灯１	1 基	鉄	S61	30	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません ※要再塗装	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯２005	公園灯２	1 基	鉄	S61	30	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません ※要再塗装	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯３003	公園灯３	1 基	鉄	S61	30	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません ※要再塗装	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯４003	公園灯４	1 基	鉄	S61	30	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	浄化槽003	浄化槽	1 ヶ所	FRP	S61	30	30	H28	【健全度B】 蓋のロック機構が不良	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 立込公園（街区公園）供用年度：平成02年4月1日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
遊戯施設	４連ブランコ007	４連ブランコ	1　基	鉄	H2	26	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	すべり台008	すべり台	1　基	鉄・ステンレス	H2	26	15	H28	【健全度B】 ハザード3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	２連シーソー003	２連シーソー	1　基	鉄・木材	H2	26	15	H28	【健全度B】 露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	３連鉄棒005	３連鉄棒	1　基	鉄	H2	26	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザード3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	砂場009	砂場	1　基	コンクリート	H2	26	15	H28	【健全度B】 ハザード3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
管理施設	公園灯１006	公園灯１	1　基	鉄	H2	26	18	H28	【健全度C】 ・点灯不可（劣化ｃ）	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H39										撤去 設置
管理施設	公園灯２006	公園灯２	1　基	鉄	H2	26	18	H28	【健全度C】 ・点灯不可（劣化ｃ）	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H39										撤去 設置
管理施設	公園灯３004	公園灯３	1　基	鉄	H2	26	18	H28	【健全度C】 ・点灯不可（劣化ｃ）	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H39										撤去 設置

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 市民の森（都市緑地）供用年度：昭和59年3月30日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
遊戯施設	スイング遊具１001	スイング遊具１	1　基	鉄	S58	33	15	H28	【健全度B】 ハザードS3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	スイング遊具２001	スイング遊具２	1　基	鉄	S58	33	15	H28	【健全度B】 ハザードS3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	スイング遊具３001	スイング遊具３	1　基	鉄	S58	33	15	H28	【健全度B】 ハザードS3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	コンクリート製小動物１（シカ）001	コンクリート製小動物１（シカ）	1　基	コンクリート	S58	33	15	H28	【健全度B】 ハザードS3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	コンクリート製小動物２（アリクイ）001	コンクリート製小動物２（アリクイ）	1　基	コンクリート	S58	33	15	H28	【健全度B】 ハザードS3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	コンクリート製小動物３（ウサギ）001	コンクリート製小動物３（ウサギ）	1　基	コンクリート	S58	33	15	H28	【健全度B】 ・露出基礎への直接落下（ハザードS3） 劣化ｃ、ｄ判定ありません ※要再塗装	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	砂場0010	砂場	1　基	コンクリート	S58	33	15	H28	【健全度B】 ハザードS3及び劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
遊戯施設	すべり台009	すべり台	1　基	FRP	S58	33	15	H28	【健全度C】 ハザードS3判定ありません ・本体穴あき、割れ（劣化ｃ）	高	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H36	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	撤去 設置	健全度調査	健全度調査	健全度調査
休養施設	休憩所002	休憩所	1　ヶ所	コンクリート	S58	33	47	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H43										
管理施設	公園灯１007	公園灯１	1　基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯２007	公園灯２	1　基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	公園灯３005	公園灯３	1　基	鉄	S58	33	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										
管理施設	浄化槽004	浄化槽	1　ヶ所	FRP	H11	17	30	H28	【健全度C】 フロアーカバーに発錆	中	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H38									撤去 設置	

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 立込緑地（都市緑地）供用年度：平成07年7月1日

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
遊戯施設	砂場0011	砂場	1　基	コンクリート	H7	21	15	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	予防保全	日常点検や清掃・保守・修繕などに加え、定期的な健全度調査を実施し、詳細な施設の状態把握と機能確保を行う。	計画的な塗装や部材交換などを行い、劣化や損傷を未然に防ぐ。	H40	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査	健全度調査
管理施設	公園灯１008	公園灯１	1　基	鉄	H7	21	18	H28	【健全度B】 劣化ｃ、ｄ判定ありません	低	事後保全	日常点検や清掃・保守・修繕などを実施し、施設の状態把握と機能確保を行う。	劣化や損傷が確認された時点で、補修を行う。	H40										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」。「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施工規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）